



## **CC BAYEUX INTERCOM**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES

Prélèvement du : vendredi 22 août 2025 à 09h45

Code Sise du prélèvement 00246722

Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST

Nom du point de surveillance PC ARGANCHY

Localisation exacte PC ARGANCHY

ROBINET CUISINE MME MESLIN I ROUTE DE GUERON

Commune ARGANCHY

MONSIEUR LE PRESIDENT CC BAYEUX INTERCOM BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélevé par : DELPHINE LE TALLEC (LABORATOIRE)

Type visite: D1 EN DISTRIBUTION

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure supérieure		Références inférieure	s de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -		-	,	
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	20 °C				25,00
pН	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,24 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,27 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectue	ée par : LABEO Frank Duncombe	Référence laboratoire : E.2025.15376-1			
	Résultats	Limites inférieure	de qualité   supérieure	Référence inférieure	s de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				010	
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	83 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	78 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	ILLISIBL n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	ILLISIBL n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				030	
Turbidité néphélométrique NFU	<0,10 NFU				2,00
MINERALISATION				050	
Conductivité à 25°C	809 μS/cm			200,00	1100,00

#### Zone desservi

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY
BAYEUX
GUERON
MONCEAUX-EN-BESSIN
SAINT-LOUP-HORS
SAINT-MARTIN-DES-ENTREES
SAINT-VIGOR-LE-GRAND
SOMMERVIEU
SUBLES

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00246722)

Suite au problème bactériologique rencontré, un nouveau prélèvement a été réalisé. Le dénombrement des coliformes et des Escherichia coli es t rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies. L'exploitan t en a été informé. Un nouveau prélèvement va être réalisé.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: <a href="https://www.eaupotable.sante.gouv.fr">www.eaupotable.sante.gouv.fr</a>

La technicienne sanitaire en chef

Signé





## **CC BAYEUX INTERCOM**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE

Prélèvement du : lundi 25 août 2025 à 11h50

Code Sise du prélèvement 00246751

Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST

Nom du point de surveillance CVM SUIVI- LA POTERIE

Localisation exacte LA POTERIE Commune ARGANCHY MONSIEUR LE PRESIDENT CC BAYEUX INTERCOM BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélevé par : MANUEL DELAUNAY( LABORATOIRE)

Type visite: D1+D2 EN DISTRIBUTION Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure supérieure		Références de qualité inférieure supérieure	
Température de l'eau	17 °C	injerieure	superieure	injerieure	25,00
Chlore libre	0,18 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,23 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	ratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe			Référence laboratoire : E.2025.15434-1			
	=	Résultats	Limites de qualité inférieure supérie	Références de qualité ure inférieure supérieure			
COMPOSES ORGANOHALOGENES V	VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	:	0,442 µg/L	0,50				

#### Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY BAYEUX GUERON MONCEAUX-EN-BESSIN SAINT-LOUP-HORS SAINT-MARTIN-DES-ENTREES SAINT-VIGOR-LE-GRAND SOMMERVIEU

SUBLES

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement $N^{\circ}$ : 00246751)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire en chef

Signé





## **CC BAYEUX INTERCOM**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE

Prélèvement du : lundi 25 août 2025 à 11h30

Code Sise du prélèvement 00246750

Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST

Nom du point de surveillance CVM SUIVI- RTE DE LA BELLE EPINE

Localisation exacte RTE DE LA BELLE EPINE

Commune GUERON

MONSIEUR LE PRESIDENT CC BAYEUX INTERCOM BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélevé par : MANUEL DELAUNAY( LABORATOIRE)

**Type visite:** D1+D2 EN DISTRIBUTION

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Limites de qualité Références de qualité inférieure supérieure inférieure supérieure

Mesures de terrain	D (Itt-	Limites	de qualité	Référence	s de qualité
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	20 °C				25,00
Chlore libre	0,08 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,10 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe Référence laboratoire : E.2025.15435-1

<del></del>	Résultats	Limites de qualité inférieure supérieure	Références de qualité inférieure supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS			
Chlorure de vinyl monomère	<b>0,584</b> μg/L	0,50	

#### Zone desservie

SUBLES

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY
BAYEUX
GUERON
MONCEAUX-EN-BESSIN
SAINT-LOUP-HORS
SAINT-MARTIN-DES-ENTREES
SAINT-VIGOR-LE-GRAND
SOMMERVIEU

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00246750)

Sur le plan chimique, l'eau se révèle non conforme vis à vis du paramètre Chlorure de Vinyle Monomère (CVM). Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (temps de séjour dans les canalisations anciennes en PVC) sur la migration du CVM cette valeur n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution. Afin de rétablir la qualité de l'eau sur ce point du réseau, la collectivité a été saisie afin de mener des investigations et de mettre en oeuvre des mesures de gestion à moyen et long terme. De nouveaux prélèvements vont être réalisés afin de suivre cette situation.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire en chef

Signé





## **CC BAYEUX INTERCOM**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE

Prélèvement du : lundi 25 août 2025 à 11h10

Code Sise du prélèvement 00246749

Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST

Nom du point de surveillance CVM SUIVI-CHEMIN DU MOULIN

Localisation exacte CHEMIN DII MOLILIN

Commune MONCEAUX-EN-BESSIN MONSIEUR LE PRESIDENT CC BAYEUX INTERCOM BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélevé par : MANUEL DELAUNAY( LABORATOIRE)

Type visite: D1+D2 EN DISTRIBUTION

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Dágultata	Limites a	le qualité	Références	de qualité
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	21 °C				25,00
Chlore libre	0,06 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,12 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	effectuée par : LABEO Frank Duncombe			Réfé	Frence laboratoire: E.2025.15436-1		
-	=	Résultats	Limites inférieure	de qualité   supérieure	Référence inférieure	s de qualité supérieure	
COMPOSES ORGANOHALOGENES VO	DIATILS						
Chlorure de vinvl monomère		$<0.050 \mu g/L$		0.50			

#### Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY BAYEUX GUERON MONCEAUX-EN-BESSIN SAINT-LOUP-HORS SAINT-MARTIN-DES-ENTREES SAINT-VIGOR-LE-GRAND SOMMERVIEU

SUBLES

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement $N^{\circ}$ : 00246749)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire en chef

Signé





## **CC BAYEUX INTERCOM**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE

Prélèvement du : lundi 25 août 2025 à 12h10

Code Sise du prélèvement 00246748

Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST

Nom du point de surveillance CVM SUIVI- HAMEAU LIEU PISTE

Localisation exacte HAMEAU LIEU PISTE

Commune SUBLES

MONSIEUR LE PRESIDENT CC BAYEUX INTERCOM BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélevé par : MANUEL DELAUNAY( LABORATOIRE)

**Type visite:** D1+D2 EN DISTRIBUTION

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats		le qualité		s de qualité
	Resultais	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	20 °C				25,00
Chlore libre	0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,07 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	effectuee par : LABEO Frank Duncombe			Refe	rence laboratoire :	E.2025.15437-1	
	=	Résultats	Limites a	le qualité   supérieure	Référence inférieure	es de qualité supérieure	
COMPOSES ORGANOHALOGENES VO	LATILS						
Chlorure de vinyl monomère		0.571 ug/L		0.50			

#### Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

A I II () CC ( / LADEOF ID

ARGANCHY
BAYEUX
GUERON
MONCEAUX-EN-BESSIN
SAINT-LOUP-HORS
SAINT-WARTIN-DES-ENTREES
SAINT-VIGOR-LE-GRAND
SOMMERVIEU
SUBLES

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement $N^{\circ}$ : 00246748)

Sur le plan chimique, l'eau se révèle non conforme vis à vis du paramètre Chlorure de Vinyle Monomère (CVM). Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (temps de séjour dans les canalisations anciennes en PVC) sur la migration du CVM cette valeur n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution. Afin de rétablir la qualité de l'eau sur ce point du réseau, la collectivité a été saisie afin de mener des investigations et de mettre en oeuvre des mesures de gestion à moyen et long terme. De nouveaux prélèvements vont être réalisés afin de suivre cette situation.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire en chef

Signé





## **CC BAYEUX INTERCOM**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE

Prélèvement du : lundi 25 août 2025 à 13h50

Code Sise du prélèvement 00246747

Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST

Nom du point de surveillance CVM SUIVI-CHEMIN PERELLES

Localisation exacte CHEMIN PERELLES

Commune SAINT-VIGOR-LE-GRAND

MONSIEUR LE PRESIDENT CC BAYEUX INTERCOM BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélevé par : MANUEL DELAUNAY( LABORATOIRE)

Type visite: D1+D2 EN DISTRIBUTION

Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats		le qualité		s de qualité
<del></del>		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	20 °C				25,00
Chlore libre	0,08 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,13 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	effectuée par : LABEO Frank Duncombe		érence laboratoire : E.2025.15438-1		
		Résultats	Limites de qualité inférieure   supérieure	Références de qualité inférieure supérieure	
COMPOSES ORGANOHALOGENES	VOLATILS				
Chlorure de vinyl monomère	e	0,345 µg/L	0,50		

#### Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY
BAYEUX
GUERON
MONCEAUX-EN-BESSIN
SAINT-LOUP-HORS
SAINT-WARTIN-DES-ENTREES
SAINT-VIGOR-LE-GRAND
SOMMERVIEU

SUBLES

Conclusion sanitaire ( Prélèvement  $N^{\circ}$ : 00246747)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire en chef

Signé





## **CC BAYEUX INTERCOM**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES **EDCH** 

Prélèvement du : mercredi 27 août 2025 à 14h14

Code Sise du prélèvement

00246813 Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST

Nom du point de surveillance PC SUBLES

Localisation exacte ROBINET CUISINE M. Bernier 36 rue DESMANT

Commune

MONSIEUR LE PRESIDENT CC BAYEUX INTERCOM BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélevé par : DELPHINE LE TALLEC (LABORATOIRE)

Type visite: D1+D2 EN DISTRIBUTION EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Type d'eau:

Analyse laboratoire	effectuée par : LABEO Frank Duncombe	Référence laboratoire : E.2025.15558-1
---------------------	--------------------------------------	--

<del></del>	Résultats	Limites de qualité inférieure   supérieure	Références de qualité inférieure supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.			
Cuivre	0,13 mg/L	2,00	1,00
Nickel	<2,0 µg/L	20,00	
Plomb	1.5 ug/L	10.00	

#### Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY BAYEUX GUERON MONCEAUX-EN-BESSIN SAINT-LOUP-HORS SAINT-MARTIN-DES-ENTREES SAINT-VIGOR-LE-GRAND SOMMERVIEU SUBLES

# Conclusion sanitaire ( Prélèvement $N^{\circ}$ : 00246813)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire

Signé

Dominique CHEMIN





## **CC BAYEUX INTERCOM**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Prélèvement du : mercredi 27 août 2025 à 14h15

Code Sise du prélèvement 00246814

Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST

Nom du point de surveillance PC SUBLES

Localisation exacte ROBINET CUISINE M. Bernier 36 rue DESMANT

Commune

MONSIEUR LE PRESIDENT CC BAYEUX INTERCOM BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélevé par : DELPHINE LE TALLEC (LABORATOIRE)

Type visite: D1+D2 EN DISTRIBUTION

Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
-	Resultais	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	21 °C				25,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,71 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,81 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe Référence laboratoire: E.2025.15558-2 Limites de qualité Références de qualité Résultats supérieure inférieure inférieure supérieure PARAMETRES MICROBIOLOGIOUES Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 8 n/mLBactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0 Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0 Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL)0 CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES 0,16 NFU 2.00 Turbidité néphélométrique NFU FOULLIRRE CALCO-CARRONIOUE <0.10 °f Titre alcalimétrique Titre alcalimétrique complet 30.3 °f Titre hydrotimétrique 39,3 °f MINERALISATION Conductivité à 25°C 802 uS/cm 200.00 1100.00 FER ET MANGANESE  $<5.0 \mu g/L$ 200.00 Fer total PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES <0,020 mg/L 0,10 Ammonium (en NH4) Nitrates/50 + Nitrites/3 0.60 mg/L 1.00 Nitrates (en NO3) 30,1 mg/L 50,00 Nitrites (en NO2) <0,010 mg/L 0,50 OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLIJANTS M. Antimoine <0,50 µg/L 10,00 Cadmium <0,10 µg/L 5,00 Chrome total 0,57 µg/L 50,00 COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS <0,050 µg/L Chlorure de vinyl monomère 0,50 HYDROCARB. POLYCYCLIOUES AROMATIOU <0,0030 µg/L 0,01 Benzo(a)pyrène \* Benzo(b)fluoranthène <0,01 µg/L 0,10  $<0.01 \mu g/L$ Benzo(g,h,i)pérylène 0.10 Benzo(k)fluoranthène  $<\!\!0,\!01~\mu g/L$ 0,10 Fluoranthène \* <0,01 µg/L Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) <SEUIL μg/L 0,10 <SEUIL μg/L Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.\*)  $<0.01~\mu g/L$ Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10

#### Zone desservie

SUBLES

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY BAYEUX GUERON MONCEAUX-EN-BESSIN SAINT-LOUP-HORS SAINT-MARTIN-DES-ENTREES SAINT-VIGOR-LE-GRAND SOMMERVIEU

# Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00246814)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire

Signé

Dominique CHEMIN





## **CC BAYEUX INTERCOM**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES

Prélèvement du : mercredi 27 août 2025 à 14h45

Code Sise du prélèvement 00246834

Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST

Nom du point de surveillance PC ARGANCHY

Localisation exacte ROBINET CUISINE MME MESLIN. 1 ROUTE DE GUERON.

**Commune** ARGANCHY

MONSIEUR LE PRESIDENT CC BAYEUX INTERCOM BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélevé par : DELPHINE LE TALLEC (LABORATOIRE)

Type visite: D1+D2 EN DISTRIBUTION

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	22 °C				25,00
pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,07 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,12 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe Référence laboratoire : E.2025.15686-1

	Résultats	Limites de qualité inférieure supérieure	Références de qualité inférieure supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIOUES			010
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	14 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			030
Turbidité néphélométrique NFU	0,22 NFU		2,00
MINERALISATION			
Conductivité à 25°C	804 μS/cm		200,00 1100,00

#### Zone desservie

SUBLES

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY
BAYEUX
GUERON
MONCEAUX-EN-BESSIN
SAINT-LOUP-HORS
SAINT-MARTIN-DES-ENTREES
SAINT-VIGOR-LE-GRAND
SOMMERVIEU

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement $N^{\circ}$ : 00246834)

Suite au problème bactériologique rencontré, un nouveau prélèvement a été réalisé. Les résultats montrent un retour à la normale de la qualité bactériologique de l'eau distribuée.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire

Signé

Dominique CHEMIN